

7月24日～26日豪雨 被災位置図(濁川支線林道)

縮尺1:20,000

被災箇所 林道起点から0.3km地点

凡 例

被災箇所





No. 1

羽根山沢林道濁川支線

①-1

起点より0.2km地点

L=10.0m

BP側より



No. 2

羽根山沢林道濁川支線

//

BP側より



No. 3

羽根山沢林道濁川支線

//

路体流出状況
(BP側より)



No. 4

羽根山沢林道濁川支線

//

路体流出状況
(EP側より)



No. 5

羽根山沢林道濁川支線

//

路体流出状況
(EP側より)



No. 6

羽根山林道濁川支線

//

路体流出状況
(EP側より)



No. 1

羽根山沢林道濁川支線

①-2

起点より0.3km地点

L=15.0m

BP側より



No. 2

羽根山沢林道濁川支線

//

路体ひび割れ



No. 3

羽根山沢林道濁川支線

//

路体流出状況
(EP側より)



No. 4

羽根山沢林道濁川支線

//

路体流出状況
(EP側より)

No. _____

余 白

No. _____

余 白