7月24日～26日豪雨　被災位置図（小長滝林道）



凡　　例	
被災箇所	○

No. 1

小長滝林道

①-1
起点より0.15km地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=15m

No. 2

小長滝林道

①-2
起点より0.2km地点

路肩決壊状況
(EP側より)

L=10m

No. 3

小長滝林道

①-3
起点より0.3km地点

路肩決壊状況
(EP側より)

L=4m

No. 4

小長滝林道

①-3
〃

(BP側より)

No. 5

小長滝林道

①-4
起点より0.35km地点

路肩決壊状況
(EP側より)

L=5m

No. 6

小長滝林道

②
起点より0.65km地点

路肩決壊状況
(EP側より)

L=8m

No. 7

小長滝林道

②

〃

(EP側より)

No. 8

小長滝林道

③

起点より0.9㎞地点

路肩決壊状況

(EP側より)

L=15m

No. 9

小長滝林道

④

起点より1.2㎞地点

路肩決壊状況

(BP側より)

L=20m

No. 10

小長滝林道

④

〃

No. 11

小長滝林道

⑤-1

起点より1.8㎞地点

路肩決壊状況

（BP側より）

L=20m

No. 12

小長滝林道

⑤-1

〃

No. 13

小長滝林道

⑤-2
起点より2.0km地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=15m

No. 14

小長滝林道

⑤-2
〃

No. 15

小長滝林道

⑥
起点より2.4km地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=15m

No. 16

小長滝林道

⑥
〃

No. 17

小長滝林道

⑥
〃

No. 18

小長滝林道

⑦-1
起点より2.6km地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=50m

No. 19

小長滝林道

⑦-1
〃

No. 20

小長滝林道

⑦-1
〃

(EP側より)

No. 21

小長滝林道

⑦-2
起点より2.7㎞地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=20m

No. 22

小長滝林道

⑦-2

〃

No. 23

小長滝林道

⑦-3

起点より2.85km地点

路肩決壊状況

（BP側より）

L=30m

No. 24

小長滝林道

⑦-3

〃

No. 25

小長滝林道

⑦-4
起点より2.9km地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=30m

No. 26

小長滝林道

⑧-1
起点より3.2km地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=4m

No. 27

小長滝林道

⑧-1
〃

(EP側より)

No. 28

小長滝林道

⑧-2
起点より3.4km地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=20m

No. 29

小長滝林道

⑧-2
〃

No. 30

小長滝林道

⑨-1
起点より4.1km地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=10m

No. 31

小長滝林道

⑨-1

〃

No. 32

小長滝林道

⑨-2

起点より4.2㎞地点

路肩決壊状況

（BP側より）

L=6m

No. 33

小長滝林道

⑨-2

〃



No. 34

小長滝林道

⑩

起点より5.1km地点

路肩決壊状況

（BP側より）

L=4m

No. 35

小長滝林道

⑩

〃

No.

余　白