


7月24日～26日豪雨 被災位置図(小長滝林道)



凡	例
被災箇所	○



No. 1

小長滝林道

①-1

起点より0.15km地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=15m



No. 2

小長滝林道

①-2

起点より0.2km地点

路肩決壊状況
(EP側より)

L=10m



No. 3

小長滝林道

①-3

起点より0.3km地点

路肩決壊状況
(EP側より)

L=4m



No. 4

小長滝林道

①-3

//

(BP側より)



No. 5

小長滝林道

①-4

起点より0.35km地点

路肩決壊状況
(EP側より)

L=5m



No. 6

小長滝林道

②

起点より0.65km地点

路肩決壊状況
(EP側より)

L=8m



No. 7

小長滝林道

②

//

(EP側より)



No. 8

小長滝林道

③

起点より0.9km地点

路肩決壊状況
(EP側より)

L=15m



No. 9

小長滝林道

④

起点より1.2km地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=20m




No. 10

小長滝林道

④

//



No. 11

小長滝林道

⑤-1

起点より1.8km地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=20m



No. 12

小長滝林道

⑤-1

//



No. 13

小長滝林道

⑤-2

起点より2.0km地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=15m



No. 14

小長滝林道

⑤-2

//



No. 15

小長滝林道

⑥

起点より2.4km地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=15m



No. 16

小長滝林道

⑥

//




No. 17

小長滝林道

⑥

//



No. 18

小長滝林道

⑦-1

起点より2.6km地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=50m



No. 19

小長滝林道

⑦-1

//




No. 20

小長滝林道

⑦-1

//

(EP側より)



No. 21

小長滝林道

⑦-2

起点より2.7km地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=20m



No. 22

小長滝林道

⑦-2

//



No. 23

小長滝林道

⑦-3

起点より2.85km地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=30m



No. 24

小長滝林道

⑦-3

//



No. 25


小長滝林道

⑦-4

起点より2.9km地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=30m



No. 26

小長滝林道

⑧-1

起点より3.2km地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=4m




No. 27

小長滝林道

⑧-1

//

(EP側より)



No. 28

小長滝林道

⑧-2

起点より3.4km地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=20m



No. 29

小長滝林道

⑧-2

//



No. 30

小長滝林道

⑨-1

起点より4.1km地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=10m




No. 31

小長滝林道

⑨-1

//



No. 32

小長滝林道

⑨-2

起点より4.2km地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=6m




No. 33

小長滝林道

⑨-2

//



No. 34

小長滝林道

⑩

起点より5.1km地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=4m



No. 35

小長滝林道

⑩

//

No.

余 白