


7月24日～26日豪雨 被災位置図(姫ヶ岳林道)

被災箇所 林道起点より2.0km地点～2.15km地点

です。
に使用しましょう。

「測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R 4JHs 612」





No. 1

姫ヶ岳林道

①

起点より2.0km地点～

路体決壊
(BP側より)

L=150m



No. 2

姫ヶ岳林道

①

//

(EP側より)



No. 3

姫ヶ岳林道

①

//

(BP側より)

No. 4


姫ヶ岳林道

①

起点より2.0km地点～

路体決壊
(ドローン撮影)

L=150m



No. 5

姫ヶ岳林道

①

起点より2.0km地点～

路体決壊
(ドローン撮影)

L=150m



No. 6

姫ヶ岳林道

①

起点より2.0km地点～

路体決壊
(ドローン撮影)

L=150m

