

小岱倉林道被災箇所位置図

S=1:50,000

気象庁雨量観測所

被災箇所から4.3km

①4.2km 路体流出

③4.8km 路肩決壊


②4.7km 路体流出

④5.1km 路肩決壊

⑤5.5km 路肩決壊

⑥6.2km 路体流出

⑦6.3km 路肩決壊



No. 1

小岱倉林道

L=25m

起点より4.3km地点

路体流出状況
ドローン上空より

No. 2

小岱倉林道

L=25m

起点より4.3km地点

路体流出状況
ドローン上空より



No. 3

小岱倉林道

L=25m

起点より4.3km地点

路体流出状況
上流側より





No. 4

小岱倉林道

L=25m

起点より4.3km地点

路体流出状況

BP側より



No. 5

小岱倉林道

L=25m

起点より4.3km地点

路体流出状況

BP側より



No. 6

小岱倉林道

L=25m

起点より4.3km地点

路体流出状況

EP側より



No. 1

小岱倉林道

L=42m

起点より4.7km地点

路体流出状況

BP側より



No. 2

小岱倉林道

L=42m

起点より4.7km地点

路体流出状況

BP側より



No. 3

小岱倉林道

L=42m

起点より4.7km地点

路体流出状況

EP側より



No. 1

小岱倉林道

L=15m

起点より4.8km地点

路肩決壊状況

BP側より



No. 2

小岱倉林道

L=15m

起点より4.8km地点

路肩決壊状況

BP側より



No. 3

小岱倉林道

L=15m

起点より4.8km地点

路肩決壊状況

BP側より



No. 1

小岱倉林道

L=10m

起点より5.1km地点

路肩決壊状況

BP側より



No. 2

小岱倉林道

L=10m

起点より5.1km地点

路肩決壊状況

BP側より



No. 3

小岱倉林道

L=10m

起点より5.1km地点

路肩決壊状況

EP側より



No. 1

小袋倉林道

L=5m

起点より5.5km地点

路肩決壊状況

BP側より



No. 2

小袋倉林道

L=5m

起点より5.5km地点

路肩決壊状況

BP側より



No. 3

小袋倉林道

L=5m

起点より5.5km地点

路肩決壊状況

BP側より



No. 1

小袋倉林道

L=23m

起点より6.2km地点

路体流出状況

ドローン上空より



No. 2

小袋倉林道

L=23m

起点より6.2km地点

路体流出状況

BP側より



No. 3

小袋倉林道

L=23m

起点より6.2km地点

路体流出状況

EP側より



No. 4

小岱倉林道

L=23m

起点より6.2km地点

路体流出状況

BP側より



No. 5

小岱倉林道

L=23m

起点より6.2km地点

路体流出状況

BP側より



No. 6

小岱倉林道

L=23m

起点より6.2km地点

CP φ 2,000

上流より



No. 1

小岱倉林道

L=80m

起点より6.3km地点

路肩決壊状況

BP側より



No. 2

小岱倉林道

L=80m

起点より6.3km地点

路肩決壊状況

BP側より



No. 3

小岱倉林道

L=80m

起点より6.3km地点

路肩決壊状況

EP側より