

山林施設被災箇所一覧（令和4年6月及び8月災害）

番号	署等名	市町村	場所		被害数量			被害内容	被害額 (単位:千円)	復旧状況等	備考				
			住所 国有林名 林道: 林道名	枝番 番地 林小班 km地点	林地 林道 立木 建物 その他	面積(ha) 延長(m) 材積(m3) 面積(m2) 適宜	箇所数 箇所数 本数 棟数 箇所数	林地崩壊・溪流荒廃 路肩決壊・路体流出 土砂流出・その他							
1	置賜	小国町	足駄山林道	1	地点	林道	0.1km	1	箇所	崩土		調査準備中。			
				2			0.3km	1	箇所	崩土・落石					
				3			0.7km	1	箇所	崩土					
				4			1.1km	1	箇所	路体流失ほか					
2	置賜	小国町	石滝林道	1	地点	林道	0.2km	1	箇所	崩土		調査準備中。			
				2			0.4km	1	箇所	崩土					
				3			0.8km	1	箇所	崩土					
				4			1.0km	1	箇所	崩土					
3	置賜	小国町	三面林道	1	地点	林道	起点	1	箇所	路面洗掘	1,000	復旧完了。	三面林道起点ゲートあり。(施錠なし)		
				2	0.5km	地点	林道	20	m	1				箇所	崩土、路肩決壊
4	置賜	小国町	三面林道支線	1	地点	林道	0.4km	1	箇所	路肩決壊		調査準備中。	三面林道起点ゲートあり。(施錠なし)		
				2			0.9km	1	箇所	崩土					
				3			1.1km	1	箇所	路体流失					
5	置賜	小国町	大豆沢林道	1	地点	林道	0.2km	10+50	m	1	箇所	路面洗掘、土砂流出	480	復旧完了。	
				2			0.4km	10+5	m	1	箇所	崩土			
				3			0.6km	10+10	m	1	箇所	土砂流出			
				4			0.8km	20	m	1	箇所	崩土			
				5			終点	20	m	1	箇所	崩土			
6	置賜	小国町	古田林道	1	地点	林道	2.0km	10	m	1	箇所	路体決壊		調査準備中。	起点～1.0km地点に路体決壊3箇所あり。 (小国町により復旧予定)
				2			2.1km	10+16	m	2	箇所	路体決壊・崩土			
				3			2.3km	4+10	m	2	箇所	崩土・路肩決壊			
				4			2.6km	15	m	1	箇所	崩土			
				5			2.8km	20	m	1	箇所	路体決壊			
				6			3.1km	5+5+10	m	3	箇所	路肩崩壊			
				7			3.2km	10	m	1	箇所	崩土・路面洗掘・路肩崩壊			
				8			3.3km	8	m	1	箇所	路体決壊			
				9			3.4km	5+6+5	m	2	箇所	崩土・路体決壊・路肩崩壊			
				10			3.5km	5	m	1	箇所	崩土			
				11			3.6km	5+6	m	2	箇所	崩土			
				12			3.8km	7	m	1	箇所	路体決壊			

山林施設被災箇所一覧（令和4年6月及び8月災害）

番号	署等名	市町村	場所		被害数量			被害内容	被害額 (単位:千円)	復旧状況等	備考			
			住所 国有林名 林道: 林道名	枝番 番地 林小班 km地点	林地 林道 立木 建物 その他	面積(ha) 延長(m) 材積(m3) 面積(m2) 適宜	箇所数 箇所数 本数 棟数 箇所数	林地崩壊・溪流荒廃 路肩決壊・路体流出 土砂流出・その他						
7	置賜	小国町	木の根沢林道	1	起点	地点	林道	16	m	1	箇所	路体流失	7-1の調査完了。 「木の根沢林道災害復旧工事」を公告中。 7-2~9は調査準備中。	防災ボランティアにより被害状況調査を実施。
				2	0.2km			20	m	1	箇所	路肩欠損		
				3	1.0km			30	m	1	箇所	路体流失		
				4	1.3km			10	m	1	箇所	路肩欠損		
				5	1.4km			25	m	1	箇所	路肩損壊		
				6	1.6km			6	m	1	箇所	路肩欠損		
8	置賜	小国町	田沢頭畔林道	0.5km	地点	林道	6	m	1	箇所	土砂流出		当該箇所の手前被災部分を小国町が復旧予定。	
9	置賜	小国町	木滝林道	1	0.5km	地点	林道	10	m	1	箇所	土砂流出	9-1~5は調査中。 9-6以降は、調査準備中。	防災ボランティアにより被害状況調査を実施。
				2	0.6km			124	m	1	箇所	路面洗堀		
				3	0.7km			10	m	1	箇所	路肩損壊		
				4	0.8km			10	m	1	箇所	路肩崩落		
				5	1.1km			10	m	1	箇所	路肩崩落		
				6	1.2km			10	m	1	箇所	土砂流出		
				7	1.3km			10	m	1	箇所	擁壁落下		
				8	1.4km			3	m	1	箇所	土砂流出		
				9	1.5km			50	m	1	箇所	路面洗堀		
				10	1.7km			100	m	1	箇所	土砂流出		
				11	1.9km			5	m	1	箇所	土砂流出		
				12	2.0km			20	m	1	箇所	路肩損壊		
				13	2.1km			50	m	1	箇所	土砂流出		
				14	2.2km			20	m	1	箇所	路肩損壊		
				15	2.3km			30	m	1	箇所	土砂流出		
				16	2.4km			50	m	1	箇所	路面洗堀		
				17	2.5km			100	m	1	箇所	土砂流出		
10	置賜	小国町	明沢林道	1	0.1km	地点	林道	9	m	1	箇所	法面崩落	調査終了。	防災ボランティアにより被害状況調査を実施。
				2	0.3km			40	m	1	箇所	路肩崩落		
				3	0.4km			62	m	1	箇所	路体崩落		
				4	0.8km			16	m	1	箇所	路肩崩落		
				5	1.1km			53	m	1	箇所	路肩崩壊ほか		
				6	1.2km			70	m	1	箇所	法面崩落		
				7	1.6km			16	m	1	箇所	路肩損壊		
				8	1.7km			20	m	1	箇所	土砂流出		
				9	1.8km			17	m	1	箇所	路肩崩落		
				10	2.4km			63	m	1	箇所	路体損壊		

山林施設被災箇所一覧（令和4年6月及び8月災害）

番号	署等名	市町村	場所		被害数量			被害内容		被害額 (単位:千円)	復旧状況等	備考	
			住所 国有林名 林道: 林道名	枝番 番地 林小班 km地点	林地 林道 立木 建物 その他	面積(ha) 延長(m) 材積(m3) 面積(m2) 適宜	箇所数 箇所数 本数 棟数 箇所数	林地崩壊・溪流荒廃 路肩決壊・路体流出 土砂流出・その他					
11	置賜	小国町	大平林道	1 1.1km	地点	林道	30	m	1	箇所	940	復旧完了。	
				2 2.5km			4	m	1	箇所			
				3 2.8km			3	m	1	箇所			
12	置賜	小国町	松ノ沢林道	0.3km	地点	林道	10	m	1	箇所	1,743	復旧完了。	
13	置賜	小国町	榊沢林道	1 0.5km	地点	林道	5	m	1	箇所	860	13-1～3は復旧完了。 13-4は「榊沢林道ほか1調査設計業務」を発注し、雪解け後に調査予定。	防災ボランティアにより被害状況調査を実施。
				2 2.0km	地点	林道	10+10	m	1	箇所			
				3 2.7km	地点	林道	3	m	1	箇所			
				4 3.2km	地点	林道	5	m	1	箇所			
14	置賜	小国町	榊沢第2林道	1 0.3km	地点	林道	35	m	1	箇所		「榊沢林道ほか1調査設計業務」を発注し、雪解け後に調査予定。	防災ボランティアにより被害状況調査を実施。
				2 1.6km	地点	林道	4	m	1	箇所			
15	置賜	小国町	大石沢林道	0.2km	地点	林道	16	m	1	箇所		調査準備中。	
16	置賜	小国町	黒沢林道	1 起点	地点	林道	10	m	1	箇所	1,600	復旧完了。	
				2 0.2km			12	m	1	箇所			
				3 1.2km			12	m	1	箇所			
				4 1.5km			14	m	1	箇所			
17	置賜	小国町	黒沢第2林道	1 0.1km	地点	林道	50	m	1	箇所		調査準備中。	防災ボランティアにより被害状況調査を実施。
				2 0.2km			50	m	1	箇所			
				3 0.6km			10	m	1	箇所			
				4 1.1km			30	m	1	箇所			
				5 1.3km			15	m	1	箇所			
				6 1.5km			30	m	1	箇所			
				7 1.6km			40	m	1	箇所			
18	置賜	小国町	種沢林道	1 0.8km	地点	林道	22	m	1	箇所		調査終了。 「種沢林道災害復旧工事」を公告中。	
				2 1.0km			8	m	1	箇所			
				3 1.7km			30	m	1	箇所			

山林施設被災箇所一覧（令和4年6月及び8月災害）

番号	署等名	市町村	場所			被害数量			被害内容		被害額 (単位:千円)	復旧状況等	備考										
			住所 国有林名 林道:林道名	枝番 番地 林小班 km地点	林地 林道 立木 建物 その他	面積(ha) 延長(m) 材積(m3) 面積(m2) 適宜	箇所数 箇所数 本数 棟数 箇所数	林地崩壊・溪流荒廃 路肩決壊・路体流出 土砂流出・その他															
19	置賜	小国町	極楽峠林道	1	0.2km	地点	林道	26+13+15	m	1	箇所	土砂流出、法面崩土	1,210	復旧完了。									
				2	0.5km	地点	林道	6+16+5+5	m	1	箇所	法面崩土、暗渠閉塞											
				3	0.8km	地点	林道	40+10	m	1	箇所	土砂流出、法面崩土											
				4	1.1km	地点	林道	5+10	m	1	箇所	法面崩土											
				5	1.6km	地点	林道	5+5+6	m	1	箇所	法面崩土、落石											
				6	1.8km	地点	林道	40+148	m	1	箇所	法面崩土、落石、路面洗掘											
				7	2.3km	地点	林道	15	m	1	箇所	法面崩土路面洗掘											
20	置賜	小国町	大倉沢林道		地点	林道						690	復旧完了。										
							1	0.2km		8	m				1	箇所	土砂流出						
							2	0.4km		34	m				1	箇所	土砂流出						
							3	1.0km		139	m				1	箇所	土砂流出						
			4	1.2km			183	m	1	箇所	土砂流出												
21	置賜	小国町	北山林道支線		起点	地点	林道	15	m	1	箇所	路面洗掘	100	復旧完了。									
22	置賜	小国町	北山林道分線			地点	林道	200	m	1	箇所	路面洗掘	390	復旧完了。									
23	置賜	小国町	矢種沢林道		地点	林道						190	復旧完了。										
							1	0.2km		25	m				1	箇所	路面洗掘、崩土						
							2	1.0km		27	m				1	箇所	崩土						
							3	1.2km		27	m				1	箇所	路面洗掘						
			4	1.3km			10	m	1	箇所	崩土												
24	置賜	小国町	足野水川林道		0.2km	地点	林道	5	m	1	箇所	落石		調査準備中。									
25	置賜	小国町	片貝林道		起点	地点	林道	8	m	1	箇所	路体流失	490	復旧完了。									
26	置賜	飯豊町	湯の沢林道		起点	地点	林道	82	m	1	箇所		調査終了。	当該箇所の手前被災部分を飯豊町が復旧予定。									
															2	1.5km	地点	林道	38	m	1	箇所	路体流出
															3	1.6km	地点	林道	43	m	2	箇所	路肩崩落、路体流出
27	置賜	飯豊町	葡萄沢林道		1.5km	地点	林道	5	m	1	箇所	崩土、倒木		調査準備中。									

山林施設被災箇所一覧（令和4年6月及び8月災害）

番号	署等名	市町村	場所			被害数量		被害内容	被害額 (単位:千円)	復旧状況等	備考
			住所 国有林名 林道: 林道名	番地 林小班 km地点	林地 林道 立木 建物 その他	面積(ha) 延長(m) 材積(m3) 面積(m2) 適宜	箇所数 箇所数 本数 棟数 箇所数				
1	置賜	小国町	山形県小国町大字金目脇ノ沢342-1 国有林	37い1	林小班	林地	0.19 ha	林地崩壊 土砂流出		「金目災害関連緊急治山工事実施設計業務」を発注し雪解け後に調査予定。 「金目災害関連緊急治山工事」を公告中。	被災箇所下方の民有地及び「町道 若山金目線」へ土砂流出した。 山腹工を実施予定。
2	置賜	飯豊町	山形県西置賜郡飯豊町大字岩倉砥沢外16	240	林班	林地	0.20 ha	林地崩壊 土砂流出		「滝ノ沢災害関連緊急治山工事実施設計業務」を発注し雪解け後に調査予定。 「滝ノ沢災害関連緊急治山工事」を公告中。	被災箇所下方の「林道 飯豊・桧枝岐線」へ土砂流出した。 溪間工を実施予定。
3	置賜	長井市	山形県長井市大字寺泉合地沢1 国有林	249た 249ㇿ	林小班	林地	0.20 ha	林地崩壊 土砂流出		「合地沢災害関連緊急治山工事実施設計業務」を発注し雪解け後に調査予定。 「合地沢災害関連緊急治山工事」を公告中。	被災箇所下方の「県道 木地山九野本線」へ土砂流出した。 溪間工を実施予定。