


令和5年7月豪雨災害状況（山地災害）

14. 蛇喰（五城目町）

位置図



被害状況写真



写真1. 溪流上流部の崩壊地（土砂発生源）の状況



写真2. 溪流中流部の荒廃状況



写真3. 溪流中流部の荒廃状況

被害状況写真



写真4. 溪流支流の荒廃状況



写真5. 下流（民有林）への土砂流出状況



写真6. 県道及び農地への土砂流出状況