



# 被害状況写真



写真1.被災状況（上空から全景）



写真2.被災状況（起点側→終点側）

## 復旧状況写真（1/2）



実施工種：補強土工

施工会社：(株)オオタベ

## 復旧状況写真（2/2）



実施工種：補強土工

施工会社：(株)オオタベ