宮城県内の対策概況(宮城北部森林管理署) 平成20年 岩手·宮城内陸地震

平成27年7月31日現在

■ 概要

〇被災箇所に係る復旧整備状況

・ 平成26年度まで

国有林治山事業 : 渓間工51基、山腹工32箇所、


地すべり防止エ7箇所

民有林直轄治山事業:渓間工52基、山腹工65箇所

林道災害復旧事業 :10路線

• 平成27年度計画

国有林治山事業 : 渓間工1基、山腹工1箇所 民有林直轄治山事業: 渓間工8基、山腹工4筒所




平成20年 岩手・宮城内陸地震の記録 発生日時 2008年6月14日 午前8時43分頃 地震の規模 M7.2

最大震度 6強(宮城県栗原市、岩手県奥州市)

震源地 岩手県内陸南部

震源の深さ 約8km

山腹崩壊箇所 1.062箇所(宮城県内、H20東北森林管理局調べ)



岩手・宮城内陸地震 荒砥沢監視カメラ

荒砥沢地すべりに監視カメラを設置しています。 東北森林管理局ホームページのトップページ左 にある「岩手・宮城内陸地震荒砥沢監視カメラ」 のバナーをクリックすると見ることができます。

(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/index.html)



平成27年7月31日撮影

平成27年度 栗原市総合防災訓練 パネル展示の様子



平成27年6月14日撮影

栗原市は、平成20 年岩手 宮城内陸地 震の経験を踏まえ、栗 原市では平成23年3 月に6月14日を「防災 の日」と定め、以降、 毎年防災訓練を実施 しています。

本年の栗原市総合 防災訓練は、栗原市 合併10周年に合わせ、 例年よりも拡大した規 模で開催されました。

対策室では内陸地 震による山地災害と 復旧対策の進捗状況 を紹介するパネル等 の展示を行い、多くの 市民の方々にご覧い ただきました。

第6回 栗原市復興ふるさと植樹活動 ヒアヒクラ沢:植樹活動の様子



6月20日に「NPO 法人森林との共生を 考える会」との共催 により、緑の募金助 成事業の一環として、 国有林治山事業施 工地において植樹活 動を行いました。

6回目となる本活動 には、一般参加者の ほか、宮城県・栗原 市・栗駒の自然を守 る会・耕英地区振興 協議会など85名の参 加のもと、森林の早 期再生に向けて、ブ ナやイタヤカエデな ど約200本を植樹し ました。

平成20年 岩手·宮城内陸地震

宮城県内の対策概況(宮城北部森林管理署)



平成27年7月31日現在

平成27年度 工事施工箇所

本沢軽井沢(H27)治山工事 [コンクリート谷止工]

床掘中です。



復旧工事を進めます


資材搬入路の作設などを行っています。



3 耕英御沢 V (H26) 治山工事[コンクリート谷止工・コンクリート床固工] 木製型枠の設置、コンクリート打設を行っています。







4 耕英岩魚沢 II (H26御沢)治山工事[コンクリート谷止工]
木製型枠の設置、コンクリート打設を行っています。

5 荒砥沢治山工事 [山腹工(丸太柵工)] 崩壊土砂の掘削・整形等を行っています。 湯ノ倉上流治山工事 [鋼製枠谷止工]鋼製枠組立、割栗石詰込、吸出防止材の設置を行っています。





